

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

|     |                        |
|-----|------------------------|
| MC  | Catégorie de mesure    |
| EC  | Catégorie de rendement |
| VSD | Variateur de vitesse   |
| SR  | Rapport spécifique     |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| [m³/h] | Débit                               |
| [Pa]   | Pression statique / Pression totale |
| [RPM]  | Vitesse                             |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ηe [%] | Rendement             |
| N      | Niveau de rendement N |
| [kW]   | Puissance électrique  |

| Modèle               | MC | EC     | VSD                                                           | SR   | ηe[%] | N    | [kW]    | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|--------|------|-------|
| CMRS-350-2T-4 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 70.3  | 75.6 | 3.133   | 5260   | 1506 | 2918  |
| CMRS-350-4T-0.5      | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 51.4  | 66.0 | 0.408   | 2077   | 363  | 1410  |
| CMRS-400-2T-5.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 74.1  | 77.9 | 4.345   | 7221   | 1604 | 2902  |
| CMRS-400-2T-7.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 65.4  | 68.0 | 5.659   | 7190   | 1853 | 2935  |
| CMRS-400-4T-0.75     | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 57.9  | 70.1 | 0.701   | 3653   | 400  | 1425  |
| CMRS-450-2T-10 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 69.5  | 70.4 | 8.240   | 10069  | 2047 | 2935  |
| CMRS-450-2T-15 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.03 | 67.0  | 67.1 | 9.834   | 9311   | 2546 | 2955  |
| CMRS-450-4T-1 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 70.3  | 81.5 | 0.867   | 5116   | 429  | 1423  |
| CMRS-450-4T-1.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 62.8  | 72.5 | 1.183   | 4699   | 569  | 1459  |
| CMRS-500-2T-20 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 71.6  | 71.3 | 14.175  | 14995  | 2436 | 2952  |
| CMRS-500-2T-25 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.03 | 72.5  | 72.0 | 17.468  | 15239  | 2992 | 2952  |
| CMRS-500-4T-2 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 71.7  | 80.0 | 1.609   | 6795   | 611  | 1444  |
| CMRS-500-4T-3 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 65.8  | 72.7 | 2.198   | 7469   | 697  | 1444  |
| CMRS-500-6T-0.75     | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 57.8  | 70.1 | 0.675   | 4520   | 311  | 922   |
| CMRS-560-4T-4 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 70.4  | 75.6 | 3.185   | 10213  | 790  | 1444  |
| CMRS-560-4T-5.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 64.6  | 69.0 | 3.799   | 12686  | 696  | 1458  |
| CMRS-560-6T-1 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 65.4  | 76.9 | 0.802   | 6956   | 271  | 949   |
| CMRS-560-6T-1.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 60.1  | 69.7 | 1.214   | 7086   | 371  | 951   |
| CMRS-630-4T-7.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 70.5  | 73.1 | 5.682   | 13093  | 1101 | 1467  |
| CMRS-630-4T-10 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 67.9  | 69.9 | 6.487   | 12528  | 1266 | 1472  |
| CMRS-630-6T-2 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 61.6  | 70.0 | 1.590   | 8379   | 421  | 956   |
| CMRS-630-6T-3 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 58.9  | 67.9 | 1.397   | 4800   | 617  | 973   |
| CMRS-710-4T-15 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 68.2  | 68.2 | 10.271  | 17875  | 1410 | 1474  |
| CMRS-710-4T-20 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 65.6  | 65.6 | 10.336  | 14252  | 1712 | 1478  |
| CMRS-710-6T-4 IE3    | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 69.4  | 74.8 | 3.092   | 12654  | 610  | 973   |
| CMRS-710-6T-5.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 66.6  | 71.0 | 3.778   | 13833  | 654  | 967   |
| CMRS-800-4T-25 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 74.9  | 74.3 | 18.598  | 27729  | 1809 | 1472  |
| CMRS-800-4T-30 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 69.4  | 68.7 | 20.639  | 26350  | 1957 | 1474  |
| CMRS-800-6T-7.5 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 73.2  | 75.9 | 5.516   | 18023  | 806  | 973   |
| CMRS-800-6T-10 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 71.7  | 73.8 | 6.428   | 19339  | 858  | 981   |
| CMRS-900-4T-50 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 70.4  | 69.2 | 34.237  | 35187  | 2466 | 1483  |
| CMRS-900-4T-60 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.03 | 67.9  | 66.5 | 38.111  | 36530  | 2548 | 1480  |
| CMRS-900-6T-15 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 77.4  | 77.7 | 9.440   | 26980  | 975  | 980   |
| CMRS-900-6T-20 IE3   | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 64.3  | 64.2 | 11.601  | 24665  | 1089 | 982   |
| CMRS-1000-4T-75 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.03 | 73.0  | 71.1 | 55.209  | 52997  | 2735 | 1481  |
| CMRS-1000-4T-100 IE4 | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.03 | 69.9  | 67.8 | 66.545  | 57864  | 2891 | 1487  |
| CMRS-1000-6T-25 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 72.8  | 72.2 | 17.331  | 38187  | 1188 | 983   |
| CMRS-1000-6T-30 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.01 | 66.8  | 66.2 | 18.239  | 31459  | 1393 | 985   |
| CMRS-1120-6T-40 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 71.0  | 70.0 | 25.928  | 43287  | 1529 | 988   |
| CMRS-1120-6T-50 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 73.9  | 72.7 | 31.501  | 46539  | 1801 | 988   |
| CMRS-1250-6T-75 IE3  | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 70.9  | 69.4 | 44.122  | 55049  | 2046 | 989   |
| CMRS-1250-6T-100 IE4 | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 75.4  | 73.6 | 53.449  | 64909  | 2235 | 993   |
| CMRS-1400-6T-125 IE4 | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.02 | 77.3  | 75.1 | 77.469  | 86762  | 2484 | 992   |
| CMRS-1400-6T-150 IE4 | B  | Totale | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.03 | 77.3  | 74.8 | 101.453 | 102811 | 2746 | 991   |